

KOMBINIERTE MASCHINEN

SI 16 TW



SI 16 TW

| | | |
|-------------------------------------|---------|----------|
| Laufflänge Besäumwagen | mm | 3400 |
| Maximale Schnitthöhe | mm | 135 |
| Drehzahl Frässpindel bis zu | UpM | 10000 |
| Sägemotorstärke und Fräsmotorstärke | kW (PS) | 4 (5,5) |
| Motorstärke Vorritzer | kW (PS) | 0,75 (1) |
| Tischabmessungen | mm | 1440x760 |

SI 12 TW

| | | |
|-------------------------------------|---------|----------------|
| Laufflänge Besäumwagen | mm | 1900 |
| Maximale Schnitthöhe | mm | 100 |
| Drehzahl Frässpindel bis zu | UpM | 3000/4000/6000 |
| Sägemotorstärke und Fräsmotorstärke | kW (PS) | 3 (4) |
| Tischabmessungen | mm | 1360x745 |

SI 12 TW



KOMBINIERTE MASCHINEN

2252FS



2252FS

| | | |
|--|--------|---------|
| ABRICHTHOBELMASCHINE | | |
| Nutzbare Arbeitsbreite | mm | 520 |
| Tischlänge | mm | 2200 |
| Spindeldurchmesser (Anzahl der Messer) | mm | 120 (4) |
| DICKENHOBELMASCHINE | | |
| Tischabmessungen | mm | 520x850 |
| Vorschubgeschwindigkeit | m/Min. | 6,5-17 |

2041FS

| | | |
|--|--------|---------|
| ABRICHTHOBELMASCHINE | | |
| Nutzbare Arbeitsbreite | mm | 410 |
| Tischlänge | mm | 2000 |
| Spindeldurchmesser (Anzahl der Messer) | mm | 100 (3) |
| DICKENHOBELMASCHINE | | |
| Tischabmessungen | mm | 410x730 |
| Vorschubgeschwindigkeit | m/Min. | 7-13 |



2041FS